南校舎庇部分崩落危険にともなう、登下校通路の変更について

２０２１．６．９～

裾野市立東小・生徒指導部

南校舎の庇（ひさし）部分のコンクリートが老朽化により崩落の危険性があります。今後、工事のために足場も組まれますが、それまでに崩落しないとは限りませんので、これまでの登下校通路を変更して上記のようにします。

対象となるのは、通学路が学校の南側になる児童で人数も多くなります。

しばらくの間は、教員も交通指導にあたりますが、保護者も来校される場合は下記の順路を御利用ください。　御理解と御協力をお願いします。